
ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И СКЛАДИРОВАНИЮ ПРИБОРОВ**1. ПЕРЕВОЗКА**

Учитывая хрупкость и в некоторых случаях ломкость некоторых частей, очень важно, чтобы упаковки в которых находятся приборы транспортировались с соблюдением максимальной осторожности избегая ударов и случайных падений.

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Перемещение приборов должно производиться на паллетах и при помощи соответствующих тележек.

3. СКЛАДИРОВАНИЕ

Все упакованные приборы должны храниться в закрытом и сухом складе.

Приборы, которые должны храниться в течение длительного периода времени не должны быть освобождены от их первоначальной упаковки.

Условия окружающей среды:

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

- Макс. температура + 70°C.
- Мин. температура - 20°C.
- Макс. влажность 70%.

ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРИБОРЫ

- Макс. температура. + 60°C.
- Мин. температура 0°C.
- Макс. влажность. 70%.

Упаковки в которых содержатся приборы в период хранения не должны касаться пола для того, чтобы обеспечить вентиляцию дна самой упаковки.

Упаковки не должны быть уложены штабелём беспорядочным образом, а таким образом, чтобы ниже расположенные упаковки не были подвергнуты чрезмерному весу; рекомендуется укладывать одну на другую не более трёх упаковок.

Упаковки не должны подвергаться порче и должны сохранять первоначальные характеристики.

Срок хранения приборов упакованных в картонные коробки не должен превышать 1 год.

Срок хранения приборов упакованных в обычные деревянные ящики не должен превышать 2 года.

Срок хранения приборов упакованных в упаковки снабжённые особыми защитными приспособлениями типа барьерного мешка, полиэтиленового пакета и т.п. может превышать 2 года с максимальным пределом 4 года.